

## FERTAN FeDOX Antiruggine Disossidante 1 Litro

FeDOX non è un convertitore di ruggine, ma un deossidante

FeDOX può sciogliere la ruggine completamente dalla superficie

Anche strati di ruggine molto forte vengono rimossi tramite applicazione ripetuta di FeDOX

FeDOX può rimettere alcuni strumenti vecchi e arrugginiti in un stato come nuovo

FeDOX è sottile come l'acqua e corre giù da superfici verticali

Migliore per superfici verticali: FERTAN FeDOGEL

Il metallo è brillante dopo la rimozione della ruggine con FeDOX e sembra nuovo nella maggior parte dei casi. Quindi il metallo può essere trattato, ad esempio dipinto.

FeDOX viene utilizzato per la rimozione della ruggine dai serbatoi di automobili, motocicli, trattori, e altri serbatoi

FeDOX anche viene utilizzato per togliere la ruggine di pezzi e parti per immersione in FeDOX

### **Trattamento con FeDOX Disossidante:**

Diluire FeDOX con acqua al 10%

Riscaldare la FeDOX-mistura fino a 55 - 60° C

Immersione in FeDOX-mistura

Lasciare i pezzi in FeDOX-mistura per diverse ore se necessario, saltuariamente agitare o mescolare.

Se c'è ancora della ruggine, ripetere il trattamento

### **Disossidare un serbatoio con FeDOX:**

Diluire FeDOX con acqua al 10% e riscaldare la mistura

Versare la miscela nel serbatoio

Rivoltare e agitare il serbatoio ogni tanto

Quindi proteggere il serbatoio dalla corrosione nuova con FERTAN TAPOX 2-K Epoxy e al contempo fare resistente a benzina

### **Attenzione:**

FeDOX non è adatto per le cavità delle automobili. In alternativa, utilizzare FERTAN ROSTUMWANDLER / RUSTCONVERTER / CONVERTITORE DI RUGGINE

Parti cromate, quando la superficie presenta delle fessure o dei difetti: non applicare FeDOX. FeDOX potrebbe infiltrare lo strato di cromo e causare più danni.

Pezzi che sono parzialmente verniciati e attrezzi con manici in gomma o plastica: se la vernice ha già delle fessure o dei difetti, FeDOX potrebbe infiltrare lo strato di vernice e

causare più danni. Gomma e materie plastiche possono possibilmente essere danneggiate da FeDOX.



:

**PERICOLO**

**Dichiarazione di pericolo:**

Può essere corrosivo per i metalli. Provoca gravi ustioni cutanee e danni agli occhi.

**Consigli per la sicurezza:**

Non respirare nebbia / aerosol. Indossare guanti di protezione, abbigliamento protettivo, protezione per gli occhi / la faccia. In caso di **CONTATTO CON LA PELLE** o con i capelli: togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e impregnati, lavare la pelle con acqua o fare una doccia. In caso di **CONTATTO CON GLI OCCHI**: Sciacquare con cautela con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto se possibile, continuare a risciacquare. Chiamare immediatamente un **CENTRO ANTIVELENI** o un medico.